


60/100

Condensation horizontale (0020080980)

- Vue d'ensemble



60/100

Condensation horizontale (0020080980)

- Vue d'ensemble

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020080980	Ventouse horizontale condensation Ø60/100	Accessoire, pas livrable en Pièce de Rechange
	0020129402	Bouchon sortie double flux (x4)	
	0020222938	Collerette, int. blanche D100x12mm	
	0020223419	Collerette, ext. D100x19mm	
	0020223420	Collerette, int. blanche D100mm	
	0020223421	Collerette, ext. D100x35mm	
	S1048400	Joint mousse - buse/chaudière + vis	
	S1048500	Collier, D100x70mm	
	S1048600	Joint à lèvre D.60 (x5)	
	S1048700	Collerette	