

Détails - versions X / VX / C (2019 et après)



Airstats

Airstat LIMIT
régulation brûleur
(réglé à 85 °C)


1

1

Airstat LIMIT
2è allure brûleur
(réglé à 75 °C)

1


Airstat FAN
ventilation
(réglé à 40°)



Bouton de
réarmement

Airstat sécurité
surchauffe
(fixé à 100°C),
à réarmement manuel.

2



Liste des pièces - versions X / VX / C (2019 et après)

Rep	Code	Désignation	Prix	SB 300	SB 350	SB 400	SB 500	SB 600	SB 750	SB 1000	Obs.
				€ HT Nombre par appareil							
■		Airstat à réarmement		1	1	1	1	1	1	1	1
■		Airstat régul brûleur		1	1	1	1	1	1	1	
■	PB210	Joint œilleton	■■■	2	2	2	2	2	2	2	
	9AN6010	Œilleton anti-explosion complet	■■■■	1	1	1	1	1	1	1	9AN6010
	PB217	Verre Œilleton de flamme	■■■■	1	1	1	1	1	1	1	9VE0063
	PB212	Support œilleton	■■■■	1	1	1	1	1	1	1	9OB0001
■		Ventilateur AT 15/15	■■■■	2							9VE0219
■		Ventilateur AT 18/18	■■■■		2	2					9VE0221
■		Ventilateur ADN500	■■■■				2	2			9VE0230
■		Ventilateur ADN 560	■■■■						2	3	
■		Courroie	■■■■	4	4	4	4	4	4	6	
■	PB243	Tresse d'étanchéité échangeur	■■■■	4	4	4	5	5	5	5	
■	FI2530X	Filtre de remplacement SB 250/300	■■■■	1							1 x 9FI0239
■	FI400X	Filtre de remplacement SB 350/400	■■■■		2	2					2 x 9FI0235
■	FI5060X	Filtre de remplacement SB 500/600	■■■■				3	3			3 x 9FI0232
■		Filtre de remplacement SB 750/1000	■■■■						3	4	3/4 x 9FI0234
■	9SC6311	Foyer complet SB300	■■■■	1							9SC6311
■	9SC6361	Foyer complet SB350/400	■■■■		1	1					9SC6361
■	9SC6411	Foyer complet SB500/600	■■■■				1	1			9SC6411
■	9SC6461	Foyer complet SB 750	■■■■						1		9SC6461
■	9SC6471	Foyer complet SB 1000								1	9SC6471