


303921 Colliers de fixation DN 100,200mm
Ventouses | Système 60/100 PP pour chaudières à condensation



Table des matières

07 Traversée horizontale murale 60/100 PP, 303933	2
---	---

Ventouses | Système 60/100 PP pour chaudières à condensation



07 Traversée horizontale murale 60/100 PP, 303933

303921 Colliers de fixation DN 100,200mm

Ventouses | Système 60/100 PP pour chaudières à condensation



Pos.	Article	Description	Note, remarque
00	0010026940	Vis, (5x4)	vis de sécurité pour fixer les colliers de raccordement sur les tubes (non représenté)
01	303933	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
02	0020018319	Raccord (orifice)	
03	147042	Collerette, ext. (100-165)	
04	0020209346	Collerette (100-165)	
05	0020209347	Collier, DN 100 x 48	
06	106563	Joint, DN 60 EPDM	joint noir pour coude originale 0020018317 (non livrable plus)
06	0020231436	Joint à lèvre DN 60	joint gris seulement pour la coude d'évacuation 0020231448
07	0020018317	Coude, 87 degr.	coude originale (non livrable plus) avec joint noir 106563 Cet article n'est plus disponible et a été remplacé par la référence 0020231448.
07	0020231448	Coude d'évacuation 60/100 PP	pièce de rechange pour 0020018317, avec joint gris 0020231436 (p. 06)
08	0020231438	Bride DN 100 (Kit 30, 40 mm)	
08	0020018318	Collier (100 x 30)	
09	303910	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange (avec joint 106563)
10	282573	Collier, DN 100 x 70	
11	303911	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange (avec joint 106563)
12	284732	Coude, 45 degr.	
13	303915	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
14	303902	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
14	303903	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
14	303905	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
15	303821	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange
15	303921	-	accessoire, non livrable comme pièce de rechange